



PLAKA : 07 ABC 123

ŞAŞI : VF1RJB000000000000

Sayfa : 1 / 7

EKSPERTİZ NO : ORN-2026-00128

07

Tam Ekspertiz

EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Firma:	Örnek Oto Ekspertiz	Tarih:	2026-09-05
Şube:	Kepez Şubesi	Şasi Numarası:	VF1RJB000000000000
Şube Adres:	Sanayi Mah. Ekspertiz Cad. No: 12 Kepez / Antalya	Yıl:	2024
Şube Telefon:	0242 000 00 01	Motor Gücü:	150 HP
Rapor Numarası:	ORN-2026-00128	Motor Numarası:	H5H000000
Plaka:	07 ABC 123	Yakıt Tipi:	Hibrit
Marka:	Renault		
Model:	Captur		
KM:	24.850		
Renk:	Mavi		

Araç Sahibi Bilgileri

Ad Soyad: Ahmet Yılmaz
TC: 12345678901
Telefon: 0532 000 00 00

Alıcı Müşteri Bilgileri

Ad Soyad: Mehmet Demir
TC: 10987654321
Telefon: 0533 000 00 00



- Araç üzerindeki gizli kusurlar alıcı ve satıcıyı bağlar.
- Motor ve şase numarası kontrolü ekspertize dahil değildir.
- Aracın hasar kaydı ve km kontrolü ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.
- Yapılan ekspertiz kontrollerinde motor ve şanzıman kontrolleri anlık verilere dayandığı için garanti kapsamında değildir.



PLAKA
07 ABC 123

MÜŞTERİ AD SOYAD : Mehmet Demir
MÜŞTERİ İMZA :

FİRMA KAŞE/İMZA



PLAKA : 07 ABC 123

Sayfa : 2 / 7

07

ŞASİ : VF1RJB000000000000






EKSPERTİZ NO : ORN-2026-00128

Tam Ekspertiz

İşlem Tarihi:	2026-09-05	Şasi No:	VF1RJB000000000000
Marka:	Renault	Model:	Captur / 2024

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI DEĞİŞEN KAPI SAÇI DEĞİŞEN LOKAL BOYALI ORJİNAL BOYALI İŞLEMLİ DOLU GÖÇÜĞÜ
HASARLI EZİK GÖÇÜK SÖKÜLÜP TAKILMIŞ CAM TAVAN PLASTİK PARÇA MEVCUT DEĞİL

PLAKA
07 ABC 123MÜŞTERİ AD SOYAD : Mehmet Demir
MÜŞTERİ İMZA :

FİRMA KAŞE/İMZA



PLAKA : 07 ABC 123

Sayfa : 3 / 7

07

ŞAŞİ : VF1RJB000000000000

EKSPERTİZ NO : ORN-2026-00128

Tam Ekspertiz

İşlem Tarihi:	2026-09-05	Şasi No:	VF1RJB000000000000
Marka:	Renault	Model:	Captur / 2024

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

☐ ORJİNAL	☐ BOYALI	☐ DEĞİŞEN	☐ KAPI SAÇI DEĞİŞEN	☐ LOKAL BOYALI	☐ BOYALI İŞLEMLİ	☐ İŞLEMLİ
☐ DOLU GÖÇÜĞÜ	☐ HASARLI	☐ EZİK GÖÇÜK	☐ SÖKÜLÜP TAKILMIŞ	☐ UCU EZİK	☐ UCU İŞLEMLİ	☐ DEFORME
☐ YARIM DEĞİŞMİŞ	☐ PLASTİK	☐ SÖK TAK	☐ KURU ÇEKİÇ	☐ KAPALI ALAN BAKILAMADI	☐ MEVCUT DEĞİL	

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

Sol Ön Şase	Orijinal	Sağ Ön Şase	Orijinal
Sol Ön Podye	Orijinal	Sağ Ön Podye	Orijinal
Sol Ön Tüfek Sacı	Orijinal	Sağ Ön Tüfek Sacı	Orijinal
Sol Ön Kule	Orijinal	Sağ Ön Kule	Orijinal
Sol Ön İç Direk	Orijinal	Sağ Ön İç Direk	Orijinal
Sol Orta Direk	Orijinal	Sağ Orta Direk	Orijinal
Sol Üst Direk	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal
Sol Ön Basamak	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sağ Arka Basamak	Orijinal
Sol Alt Marşpiyel	Orijinal	Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
Ön Panel	Orijinal	Arka Panel	İşlemlİ
Sol Arka Şase	Orijinal	Bagaj Havuzu	Orijinal
Taban Sacı	Orijinal	Sağ Arka Şase	Orijinal
Ön Tampon	! Boyalı	Arka Tampon	Boyalı İşlemlİ

Boya Kaporta Açıklama

Arka panelde hafif işlem izi mevcut; taşıyıcı bölümlerde hasar tespit edilmedi.

PLAKA
07 ABC 123MÜŞTERİ AD SOYAD : Mehmet Demir
MÜŞTERİ İMZA :

FİRMA KAŞE/İMZA



PLAKA : 07 ABC 123

Sayfa : 4 / 7

07

ŞAŞİ : VF1RJB000000000000

EKSPERTİZ NO : ORN-2026-00128

Tam Ekspertiz

İşlem Tarihi:	2026-09-05	Şasi No:	VF1RJB000000000000
Marka:	Renault	Model:	Captur / 2024

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
2. Motor Yağ Kaçağı	! Terleme
3. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
4. Gözle Görülen Kayışlar	Sağlam
5. Motor Kısımında Ses	Yok
6. Motor Yağ Durumu	İyi
7. Motor Üst Kapak Buharı	Yok
8. Turbo Durumu	İyi
9. Turbo Hortumları	Sağlam
10. Motor Alt Kısımlarda Yağ Kaçağı	! Terleme
11. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	! Mevcut değil
13. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
14. Egzoz Sistemi	Sağlam
15. Fren Hortumları	Sağlam
16. Motor Karter Muhafaza	Sağlam
17. Ön Balatalar	Sağlam
18. Arka Balatalar	! Aşınmış
19. Ön Diskler	Sağlam
20. Arka Diskler	! Çizik

Mekanik Açıklama

Motor üst kapak contasında hafif terleme; arka balatalar %30 ömür seviyesinde.



PLAKA
07 ABC 123

MÜŞTERİ AD SOYAD : Mehmet Demir
MÜŞTERİ İMZA :

FİRMA KAŞE/İMZA



PLAKA : 07 ABC 123

Sayfa : 5 / 7

07

ŞAŞİ : VF1RJB000000000000

EKSPERTİZ NO : ORN-2026-00128

Tam Ekspertiz

İşlem Tarihi:	2026-09-05	Şasi No:	VF1RJB000000000000
Marka:	Renault	Model:	Captur / 2024

HAVA YASTIĞI & CONTA KONTROLLERİ

1. Direksiyon Airbağı	Orijinal
2. Sol Koltuk Airbağı	Orijinal
3. Sol Tavan Airbağı	Orijinal
4. Sürücü Diz Airbağı	! Mevcut değil
5. Yaya Kaput Airbağı	! Mevcut değil
6. Torpido Göğüs Airbağı	Orijinal
7. Sağ Koltuk Airbağı	Orijinal
8. Sağ Tavan Airbağı	Orijinal
9. Yolcu Diz Airbağı	! Mevcut değil
10. Emniyet Kemeri	Orijinal
11. Airbag Arıza Lambası	Yanmıyor

CONTA YANIK TESTİ

Test sonucu temiz

Açıklama

Airbag sisteminde arıza kaydı yok; tüm üniteler orijinal.

PLAKA
07 ABC 123MÜŞTERİ AD SOYAD : Mehmet Demir
MÜŞTERİ İMZA :

FİRMA KAŞE/İMZA



PLAKA : 07 ABC 123

Sayfa : 6 / 7

07


ŞAŞİ : VF1RJB000000000000

EKSPERTİZ NO : ORN-2026-00128

Tam Ekspertiz

İşlem Tarihi:	2026-09-05	Şasi No:	VF1RJB000000000000
Marka:	Renault	Model:	Captur / 2024

ARAÇ DİREK & ŞAŞİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	! İşlemli	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞAŞİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	Orijinal
Sağ Şasi	Orijinal

Açıklama

Şasi ve direklerde kesme, kaynak veya düzeltme izi yoktur.



PLAKA
07 ABC 123

MÜŞTERİ AD SOYAD : Mehmet Demir
MÜŞTERİ İMZA :

FİRMA KAŞE/İMZA



PLAKA : 07 ABC 123

Sayfa : 7 / 7

07

ŞAŞI : VF1RJB000000000000

EKSPERTİZ NO : ORN-2026-00128

Tam Ekspertiz

İşlem Tarihi:	2026-09-05	Şasi No:	VF1RJB000000000000
Marka:	Renault	Model:	Captur / 2024

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



%94

Aracın Motor Gücü (KW)	105
Ölçülen Motor Gücü (KW)	99
Üretilen Anlık Performans (%)	% 94
40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME

4

Açıklama

Dinamometre ölçümünde motor gücü fabrika değerine yakın; turbo basıncı normal aralıkta.

PLAKA
07 ABC 123MÜŞTERİ AD SOYAD : Mehmet Demir
MÜŞTERİ İMZA :

FİRMA KAŞE/İMZA